Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Gründliche Anweisung zur Lust-Feuerwerkerey

Bluemel, Johann Daniel Höckely, Michael Straßburg, 1771

VD18 10549919-001

§. 17 Von steigenden Raketen-Sätzen

urn:nbn:de:bsz:31-100989

porher auf das allerfeineste mit den hierzu gehörigen Neibhölzern, und menget nachmals die Kohlen darunter. 4) Berlanget man einen Saß, der eine größere Wirkung haben soll, dergleichen ben treibenden Feurwerköstücken nothig ist; so muß man die Materialien mehr reiben, und dieselbe wohl vermischen, endlich aber durch ein etwas weites Sieb schlagen, und dieses so lange wiederholen, die der Saß wohl unter einander gemengt ist. Hernach thut man den Saß mit einem kupfernen Blech von der Tafel in eine hölzerne Schüssel, und bemerket die Gattung des Saßes vermittelst Einlegung eines Zettuls, oder auf die Schüssel gemachten groben Schrift.

S. 17.

Von steigenden Raketen: Sagen.

Je gröffer die Raketen sind, desto schwächer ist der Satzu machen. Je kleiner sie aber sind, desto stärker wird er verfertiget. Dann nimmt man zu groffen Raketen einen eben so raschen Satz, als zu den kleinen, so wird die Hülse von der Gewalt der Flamme entzwen gesprenget. Nimmt man aber zu den kleinen Raketen eben den Satz, womit man die großen füllet, so ist die Gewalt der Flamme so klein, daß die Rakete kaum davon in die Höhe gehoben wird. Der Satzwird desto schwächer, se mehr man Kohlen und Schwefel nimmt, desto stärcker aber, se mehr man Pulver und Salzpeter nimmt. Man wird daher sinden, daß, wo anderst der Salpeter gut ist, zu den großen Raketen gar kein Pulverzstaub kommt.

So man viele Naketen zu schlagen gedenket, so nehme man gute und trockene Materialien, mache eine gewisse Menge Satzumal an, und fange an zu schlagen, probiere sogleich

eine,

ane, e

Chliefe

die Er

re mai

dafi di

mit A

Tit da

und fo]

thut.

mus ei

liben if

in einer

denselber

fangt no

tricthut

tel vou

bringet

gemake

liarte &

geschehe

aberma

withulia

fel fort,

milian fe

eine, oder etliche davon; aus der gethanen Wirfung nun schließe man, zumalen so sie eine Zeit lang liegen sollen, od die Composition gut und gerecht ist: wo nicht, so verbessere man ihn nachstehender maßen. Ist der Sab zu rasch, so daß die Hulse benm Anzünden sogleich berstet, so muß man mit Kohlen, und etwas Schwefel helsen, das ist, zuseben. Ist der Sab zu faul, so muß man mit Bulverstaub helsen, und so lange Versuche machen, bis die Nakete ihre Wirkung thut. So oft man aber eine neue Composition anmachet, muß eine Nakete geschlagen werden, dahero sich wohl vorzussehen ist, daß der gebrochene Salveter wohl getröcknet, die Kohlen, Schwefel, und Pulverstaub, und jedes besonders in einerlen Menge wohl gemengt senen, alsdann hat man Maxterialien, wornach man sich richten kann.

S. 18.

Wie eine Schwärmer: Hülse geschlagen wird.

Man bringet die Hulse in den Stock, stecket unten durch denselben und durch den Eylinder einen eisernen Drath, und fängt nachmals an, die Hulse mit dem Sate zu füllen, zuerst thut man mit der hierzu abgetheilten Schaufel 1½. Schaufel voll Sat in die Hulse, flopfet mit dem Setzer oben daran bringet denselben gemächlich hinein, giebt mit einem dem Stock gemäßen Klöpfel oder Schlägel auf denselben zehen gleich starke Schläge, und hebet daben jedesmal, wann dren Schläge geschehen sind, den Setzer in die Hohe; darauf schüttet man abermals eine Schaufel voll Sat hinein, giebt darauf die gewöhnliche Schläge, und fährt damit von Schaufel zu Schaufel fort, dis die Hulse auf 5. Kaliber hoch, voll geschlagen ist, endlich setzet man auf diesen Sat einen Pfropf von zusammen gedruck.

iaen Reib

r. 4) Vitts

funa haben

nothin in;

felbe wohl

sieb falle

wohl un

mit einem

Schingel,

inleaung

Schrift.

ber Sat

wird er nen eben

ville von

mt man

man dic

ein, daß

Der Gal

Schwetz

und Go

ndersi der

n Pulva

fo nehme oide Menge

iere sogleich