Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Deutliche Anweisung zur Feuerwerkerey

Stövesandt, J. C.

Halle, 1748

§. 51. Wie den grossen Lustkugeln die Ladung gegeben wird, und wie sie geworfen werden

urn:nbn:de:bsz:31-101029

lett die Melange gekommen; endlich leget man den Deckel auf die Kugel, nagelt ihn darauf veste, seimet die stehen gebliebene Leinwand darüber, bes vestiget an denselben eine Leine, um dieselbe daran zu tragen, hanget einen Zettel zur Machricht an, womit die Kugel versetzet sen, und überküttet sie allenthalben. Die Lustkugeln, welche mit Schwärmern, Gerpentosen und umlaufenden Staben versetzet sind, haben ben weitem nicht das Ans sehen, welches diejenigen haben, worinnen blos eine Sorte des Sterns feuers befindlich ist.

Wie den grof= die Ladung geworfen wer= ben.

Unmerfung.

Wann die Kugel geworfen werden sol, so wischet man den Mörser sen Lustkugeln rein aus, richtet ihn perpendicular in die Höhe, stecket eine Naumnadel gegeben wird, in das Zündloch, schüttet alle auf ein jedes Pfund der Kugel abgewos und wie sie gene 3 Quintsein Musquetenpulver (welches auf der Pulverpros be ohngefehr zu 9 Zacken geschlagen,) in die Kammer, drücket dasselbe mit dem Setzer gleich und eben, setzet einen von Werk oder Heu gemachten Vorschlag, und nachher 2 aus Rasen geschnittene Kammerspiegel dergestalt darauf, daß ihr grünes unterwerts gekeret sen, machet die Kammer mit Sand gleich, leget den nach dem Caliber des Mortiers von Rasen ges schnittenen Hebespiegel so, daß das Grüne oberwerts gekeret sen, hinein, stopfet ihn mit Sand umher veste, machet in dessen Mitte eine kleine Höle, setzet die Lustkugel mitten in den Mortier, bestecket dieselbe mit 3 kleinen Höligen oder Reilen, bedammet sie umber, doch nicht zu veste, mit Sans de, ziehet die Keile himveg, füllet den leeren Raum bis auf 3 Finger breit von oben mit Sand aus, senket den Mortier nach geschehener Ladung mit der Mündung nieder, drehet ihn seitwerts gegen das Feuerwerk, eleviret denselben mit dem Quadranten nach Maasgabe seiner Entfernung von dem Feuerwerk, entweder nach der Perpendicularlinie oder aus der Horizontals linie unter oder über 45 Grad, dergestalt, daß die Kugel etwas hinter, werts über dem Geruste crepire, raumet das Zündloch vermittelst der dars ein gestekten Räumnadel ein, öfnet, wann es Zeit ist, die angefeuerte Brandrore, giebet derselben zuerst und hernach der Pfanne Feuer, und siehet ben dem ersten Wurf, ob die Kugel in der höchsten Elevation eres pire,

49

pire, oder aber nach dem genommenen Bogen weit herunter komme. Wann lezteres geschiehet, so richtet man den Mortier, wann es thulich, hoher, oder lässet die annoch zu lange Brandrore, ehe man hinten Feuer giebet, 3 bis 4 Tempi brennen, und hütet sich, daß die Kugel ben einem alzu lans gen Verweilen im Mortier nicht springe, und ein Ungluk verursache, daher denn ausser demjenigen, welcher vorne und hinten anzündet, noch immer ein anderer mit einem brennenden Zündlichte bereit bleibet, erstern im Note Ben dem Laden der Lustkugeln in Coehorns HandsUnmerkung. fal zu unterstüßen. mortiere erinnere noch, daß weder Kammerspiegel noch Sand in die Kams mer komt, sondern die Kammer vol Werk gestopfet, und darauf der Hes bespiegel gesetset wird.

6. 52.

Ben einem Feuerwerke pfleget man mit Lattensalven und Canonenswie eine gate schlägen als mit einem Signal den Anfang und das Ende desselben zu mastensalve zu chen, und ich wil mit diesen beiden Stücken die Beschreibung der auf dem verfertigen ist. Lande zu verbrennenden Feuerwerksstücke beschliessen. Es erfordern dies selben wenig Kunst, und daher werde ich mich daben nicht lange aufhalten dürfen. Ben der Lattensalve denket man zuerst auf die dazu notige Schläge Fig. 9. und nimt daher eine oder mehr 8 oder 16 lothige Hulsen, würget sie am Ges wölbe dichte zu, schläget in dieselben etwas Papier, schüttet darauf zu 4 Cas riber Pulver, stopfet dasselbe, doch ohne es zu zerknirschen, mit dem Seter veste, bringet auf daffelbe abermal Papier hinein, würget und bindet die Hulfe albier zu, leget einen Caliber von hier an die Schnur um die Hulfe, würget sie wider ab, durchschneidet sie zwischen diesen 2 Dertern, da sie abgewürget und zugebunden worden, füllet wie vorher das leere Stuk zu 4 Caliber mit Pulver, vermachet es, schneidet beide Enden spisig zu, und faret mit dieser Alrbeit so lange fort, bis man die zu der Salve erforderten Schläge Nach diesem lässet man aus einer tannenen Diele nach der Breite der Schläge eine Latte schneiden, von 4 zu 4Zol nach der Rundung der Schläge zwerch hindurch Holkehlen darein stossen, die andere Seite der Latte nach der ganzen Länge genau in der Mitten mit einer Krinne vers

fehen,