

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Die Lustfeuerwerkerei oder vollständige Anweisung zur  
Anfertigung aller Feuerwerkskörper, als: Schwärmer,  
Land-, Wasser- und Tisch-Raketen, Brander,  
Kanonenschläge, Leuchtkugeln, Sterne, Feuerräder, ...**

**Weber, Carl**

**Berlin, [1866]**

XXX. Auswahl der besten farbigen Sätze nach des berühmten  
französischen Chemikers und Feuerwerkers Chertier Methode

[urn:nbn:de:bsz:31-101001](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-101001)

**Auswahl der besten farbigen Sätze, nach des  
berühmten französischen Chemikers und  
Feuerwerkers Chertier Methode.**

Weiß zu Lanzen rc. — Gelb zu Sternen, Lanzen und  
Körnern. — Grün zu Lanzen rc. — Blau. — Violet.  
— Lebojenroth. — Carmoisinroth. — Roth. — Pur-  
pur zu Flammen rc. — Gelb zu Lichtern und Flam-  
men. — Blau zu Lichtern und Flammen.

1. Weiß zu Lanzen, Sternen und cylindrischen  
Flammen.

68 Theile Salpeter,  
14 " Schwefel,  
18 14 " Spießglanzkönig,  
18 10 " Arsenitschwefel,  
1 Theil gepulv. Gummilack.

2. Ein matteres Weiß.

72 Theile Salpeter,  
15 " Schwefel,  
12 " Spießglanzkönig,  
9 " Arsenitschwefel,  
1 Theil feingepulv. Gummilack,  
6 Theile Mennige.

Diese Sätze müssen mit Spiritus eben nur so viel angefeuchtet werden, daß man sie bequem formen kann.

## 3. Weiß zu Lanzen.

72	Theile	Salpeter,
12	"	Schwefel,
12	"	Spießglanzkönig,
8	"	Arsenischwefel,
1	Theil	Gummi.

4. Weiß zu Flammen

1)	32	Theile	Salpeter,
	12	"	Spießglanzkönig,
	8	"	Schwefel,
	11	"	Mennige.

2)	178	Theile	Salpeter,
	18	"	Schwefel,
	12	"	Spießglanzkönig,
	6	"	Arsenischwefel,
	1	Theil	Gummilact.

## 5. Bläulichweiß zu Sternen und Funken mit allerlei Farbenspiel.

24	Theile	chlorsaures Kali,
24	"	salpetersaures Blei,
12	"	Schwefel,
1	Theil	Gummilact.

## 6. Gelb zu Sternen.

4	Theile	chlorsaures Kali,
2	Theile	oxalsaures Natron,
1	Theil	Gummilact.



## 7. Gelb zu Lanzen.

40	Theile	chlorsaures Kali,
16	"	oxalsaures Natron,
8	"	Gummilack,
3	"	Seife.

## 8. Gelb zu Körnern.

12	Theile	chlorsaures Kali,
10	"	oxalsaures Natron,
1	Theil	Schwefel,
1	"	Seife.

## 9. Dunkelgelb zu Flammen.

10	Theile	chlorsaures Kali,
x 252	"	salpetersaurer Strontian,
39	"	oxalsaures Natron,
45	"	Schwefel,
8	"	Gummilack.

## 10. Hellgelb zu Sternen und Lanzen.

6	Theile	chlorsaures Kali,
10	"	salpetersaurer Baryt,
5	"	oxalsaures Natron,
3	"	Gummilack.

## 11. Dunkelgelb zu Sternen und Lanzen.

3	Theile	chlorsaures Kali,
10	"	salpetersaurer Strontian,
3	"	oxalsaures Natron,
3	"	Gummilack.

## 12. Auroragelb zu Sternen und Lanzen.

3	Theile	Chlorsaures Kali,
10	"	salpetersaurer Strontian,
3	"	oxalsaures Natron,
3	"	Gummilack.

## 13. Grün zu Lanzen.

28	Theile	Chlorsaures Kali,
51	"	salpetersaurer Baryt,
36	"	Calomel,
13	"	Gummilack,
1	Theil	Schwefelkupfer.

## X14. Grün zu Sternen und Körnern.

20	Theile	Chlorsaures Kali,
40	"	salpetersaurer Baryt,
13	"	Calomel,
13	"	Schwefel,
1	Theil	Gummilack,
1	"	Kienruß.

## X 15. Grün zu Flammen.

4	Theile	Chlorsaures Kali,
40	"	salpetersaurer Baryt,
10	"	Calomel,
8	"	Schwefel,
2	"	Kienruß,
1	Theil	Gummilack.

16. Smaragdgrün zu Sternen, Lanzen, Körnern  
und cylindrischen Flammen.

18	Theile	Chlorsaurer Baryt,
7	"	Calomel,
3	"	fein gepulv. Gummilack.



## 17. Smaragdgrün in anderer Weise.

24	Theile	chlorsaurer Baryt,
9	"	Calomel,
4	"	feingepulv. Gummilack,
3	"	Schwefel.

## 18. Blau zu Lanzen.

16	Theile	chlorsaures Kali,
12	"	" Kalitupfer,
8	"	Calomel,
1	Theil	Gummilack,
2	Theile	Seife,
2	"	Schwefel,

## 19. Blau zu Sternen.

28	Theile	chlorsaures Kali,
28	"	chlors. Kalitupfer,
13	"	Calomel,
8	"	Gummilack,
3	"	Seife.

## 20. Blau zu Körnern.

40	Theile	chlorsaures Kali,
28	"	Calomel,
8	"	Schwefeltupfer,
10	Theile	Devrin,
3	"	Seife.

## 21. Blau zu Cylinderflammen.

26	Theile	Salpeter,
11	"	feine Kohle von weich. Holze,
28	"	feines Zink.

## 22. Violett zu Sternen und Körnern.

20	Theile	Chlorsaures Kali,
20	"	schwefelsaurer Strontian,
3	"	Schwefel,
8	"	Calomel,
4	"	Schwefelkupfer,
2	"	Gummilack.

## 23. Violett zu Sternen und Lanzen.

48	Theile	Chlorsaurer Strontian,
48	"	salpetersaurer Strontian,
28	"	Schwefel,
40	"	Salpeter,
28	"	Calomel,
1	Theil	Gummilack.

## 24. Levkojenroth zu Lanzen.

27	Theile	Chlorsaurer Strontian,
18	"	salpetersaurer Strontian,
9	"	Schwefelkupfer,
24	"	Calomel,
8	"	Gummilack.

## 25. Carmoisinroth zu Lanzen.

13	Theile	Chlorsaures Kali,
10	"	salpetersaurer Strontian,
10	"	Calomel,
3	"	Gummilack,
1	Theil	Stärkemehl,
1	"	Schwefelkupfer.

## 26. Carmoisinroth zu Sternen.

48	Theile	Chlorsaures Kali,
126	"	salpetersaurer Strontian,



36	Theile	Calomel,
4	"	Dextrin,
9	"	Gummilack,
12	"	Schwefelkupfer,
39	"	Schwefel,
4	"	Kienruß.

## 27. Carmoisinroth zu Flammen.

3	Theile	chlorsaures Kali,
24	"	salpetersaurer Strontian,
8	"	Schwefel,
3	"	Schwefelkupfer,
6	"	Calomel,
1	Theil	Gummilack.

## 28. Roth zu Sternen und Körnern.

96	Theile	chlorsaures Kali,
72	"	salpetersaurer Strontian,
18	"	Calomel,
18	"	Gummilack,
1	Theil	Kienruß.

## 29. Purpurroth zu Sternen, Lanzen und Körnern.

40	Theile	chlorsaures Kali,
37	"	schwefelsaurer Strontian,
8	"	Gummilack,

## 30. Ponceauroth zu Sternen.

48	Theile	chlorsaures Kali,
42	"	salpetersaurer Strontian,
42	"	Calomel,
21	"	Gummilack,
6	"	Schwefelkupfer,
1	Theil	Kienruß.



## 31. Ponceauroth zu Lanzen.

16	Theile	Chlorsaures Kali,
24	"	salpetersaurer Strontian,
14	"	Calomel,
8	"	Gummilack,
8	"	Schwefeltupfer.

## 32. Purpurroth zu Sternen.

18	Theile	Chlorsaures Kali,
44	"	salpetersaurer Strontian,
16	"	Calomel,
2	"	Stärkemehl,
6	"	Gummilack,
4	"	Schwefeltupfer,
10	"	Schwefel,
1	Theil	Kienruß, der mit Spiritus angefeuchtet ist.

## 33. Karminpurpur zu Sternen.

51	Theile	Chlorsaures Kali,
126	"	salpetersaurer Strontian,
36	"	Calomel,
4	"	Stärkemehl,
9	"	Gummilack,
15	"	Schwefeltupfer,
39	"	Schwefel,
4	"	Kienruß.

## 34. Karminroth zu Flammen.

9	Theile	Chlorsaures Kali,
108	"	salpetersaurer Strontian,
39	"	Schwefel,
24	"	Calomel,

Auswahl der besten farbigen Sätze.

2 Theile Gummilack,  
24 " Schwefelkupfer.

## 35. Purpur zu Flammen.

3 Theile chlorsaures Kali,  
48 " salpetersaurer Strontian,  
12 " Schwefel,  
9 " Salomel,  
2 " Gummilack,  
2 " Schwefelkupfer,  
1 Theil Kienruß.

## 36. Grün zu Flammen.

X 12 Theile salpetersaurer Baryt,  
3 " chlorsaures Kali,  
4 " Schwefel.

## 37. Zu rothen Flammen.

25 Theile salpetersaurer Strontian,  
15 " chlorsaures Kali,  
12 " Schwefel,  
2 " Kohle,  
2 " Schwefelantimon,  
1 Theil Mastix.

## 38. Zu rothen Lichtern.

103776  
40 Theile salpetersaurer Strontian,  
10 " chlorsaures Kali,  
14 Schwefel,  
5 " Schwefelantimon,  
2 " Kohle.



## 39. Zu rothen Flammen.

40	Theile	salpetersaurer Strontian,
5	"	chlorsaures Kali,
13	"	Schwefel,
2	"	Kohle.

## 40. Zu gelben Lichtern.

30	Theile	salpetersaures Natron,
7	"	Schwefel,
3	"	Schwefelantimon,
2	"	Kienruß.

## 41. Zu gelben Flammen.

20	Theile	salpetersaures Natron,
2	"	Schwefel,
1	Theil	Schwefelantimon,
1	"	Kohle.

## 42. Zu weißen Sternen.

32	Theile	Salpeter,
12	"	Schwefel,
8	"	Schwefelantimon,
1	Theil	Schießpulver.

## 43. Zu weißen Lichtern.

4	Theile	Salpeter,
1	Theil	Schwefelantimon,
1	"	Schwefel.

## 44. Zu weißen Flammen.

12	Theile	Salpeter,
4	"	Schwefel,
1	Theil	Schwefelantimon.

## 45. Zu blauen Sternen

20	Theile	Chlorsaures Kali,
14	"	Kupferoxid,
12	"	Schwefel,
1	Theil	Mastix.

## 46. Zu blauen Lichtern.

18	Theile	Chlorsaures Kali,
6	"	Salpeter,
6	"	Kupferoxid,
10	"	Schwefel.

## 47. Zu blauen Flammen.

24	Theile	Salpeter,
18	"	Chlorsaures Kali,
14	"	Schwefel,
6	"	Kupferoxid.

Von d

Erstellung  
bläue  
welche  
zu wohl  
haben  
— S

Zu  
benutzen,  
dem Unter  
verleihen  
erhält. B  
außerdem  
sprechende  
auf dem  
Es  
wertlos  
lediglich  
ansäßen  
gar nicht  
Die  
an dem  
ben das  
vielseitig  
verbreitet